



Kv Jöns Ols © LKF AB

## Kv Jöns Ols

JÖNS OLS 2

*Lunds kommun, Skåne län*



BBR  
byggår



Senaste BBR

### Grunddata

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
|                         | Nybyggnation         |
| <b>Atemp</b>            | 2 877 m <sup>2</sup> |
| <b>Byggår</b>           | 2000                 |
| <b>Byggnadstyp</b>      | Bostad               |
| <b>Byggnadskategori</b> | Flerbostadshus       |
| <b>Elvärmd</b>          | Nej                  |
| <b>Klimatzon</b>        | 4                    |

### Energiprestanda

**Uppmätt** 57 kWh/m<sup>2</sup>, år

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Enligt energideklaration</b>     | 56 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energideklaration varav el</b>   | 25 kWh/m <sup>2</sup> , år |
| <b>Energiklass (senaste BBR)</b>    | A                          |
| <b>Energiklass (BBR vid byggår)</b> | B                          |

## Uppdelad energianvändning

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Uppmätt energi hushållsel</b> | 27 kWh/m <sup>2</sup> , år |
|----------------------------------|----------------------------|

## Byggnad och innemiljö

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>U-medelvärde</b>                           | 0,31-0,40 W/m <sup>2</sup> K          |
| <b>U-värde yttervägg</b>                      | 0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K          |
| <b>U-värde yttertak</b>                       | 0,11-0,15 W/m <sup>2</sup> K          |
| <b>U-värde fönster</b>                        | 1,0-1,2 W/m <sup>2</sup> K            |
| <b>U-värde mark</b>                           | 0,21-0,25 W/m <sup>2</sup> K          |
| <b>Genomsnittligt luftläckage projekte...</b> | 0,61-0,7 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa |
| <b>Genomsnittligt luftläckage uppmätt</b>     | 0,31-0,4 l/m <sup>2</sup> s vid 50 Pa |

## Tekniska system

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Huvudsaklig uppvärmning</b>            | Fjärrvärme                          |
| <b>Kompletterande uppvärmning</b>         | Värmepump luft-vatten               |
| <b>Ventilation</b>                        | Frånluft med återvinning            |
| <b>Ventilationsstyrning</b>               | Behovsstyrd                         |
| <b>Solfångare area</b>                    | 132 m <sup>2</sup>                  |
| <b>Solfångare används till</b>            | Tappvarmvatten                      |
| <b>Solfångare, årlig energiproduktion</b> | 44 600 kWh                          |
| <b>Om tekniska system</b>                 | Fjärrvärme, Luftvärmepump, Solvärme |

## Marknadsaktörer

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Byggherre</b> | Lunds Kommuns Fastighets AB |
| <b>Arkitekt</b>  | Trekantens arkitektkontor   |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Publicerad och granskad</b> | 2011-03-01 |
| <b>Senast uppdaterad</b>       | 2015-06-26 |